



	 <i>Ministero dell' Istruzione e Merito</i> <i>Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio</i> ISTITUTO COMPRENSIVO "PIERO ANGELA" Civitella San Paolo <i>inclusi i plessi scolastici dei Comuni di Sant'Oreste - Nazzano – Filacciano – Ponzano Romano – Torrita Tiberina – Civitella San Paolo</i> <i>Ambito Territoriale 12 della Provincia di Roma</i> <i>Sede di Dirigenza e Segreteria : Via Aldo Moro, 2 – Civitella S. Paolo (RM)</i> ☎ 0765 335124 – 0765 335080 ☎ 0765 330010 Cod. Mecc. RMIC870006 - Codice fiscale 97201060585 ✉ rmic870006@istruzione.it - rmic870006@pec.istruzione.it Sito web: www.iccivitellasanpaolo.edu.it	
---	---	---

Civitella San Paolo, 20 agosto 2026

p.c. Al Sindaco di Civitella San Paolo
Alla DSGA
Ai Sindaci dei Comuni afferenti all' I.C. Piero
Angela di Civitella San Paolo
A tutto il personale Docente e ATA in servizio
All'USR per il LAZIO

Albo e SITO Istituzionale

Oggetto : Comunicazioni dirigenziali in merito alla nota del Comune di Civitella San Paolo protocollata agli atti di questo Ufficio con n 7287 del 20/8/2026

Si comunica a tutti i soggetti in indirizzo e , per massima conoscenza sul Sito Istituzionale agli interessati, che in data odierna è stata ripristinata la rete di collegamento interno per la scansione degli atti in entrata ed uscita dal protocollo della scuola anche se la linea telefonica dei vari settori degli Uffici della Segreteria e Dirigenza ubicati nell'edificio di Via Aldo Moro resta ancora precaria e la ditta manutentrice informatica dell'istituto ha evidenziato essere la causa dei continui problemi rilevati sui mancati collegamenti telematici e comunicativi tra i vari dispositivi informatici utilizzati dal personale ATA e dal Dirigente durante alcuni periodi dell'anno scolastico e soprattutto in questi mesi estivi di luglio e agosto.

Basta un temporale o un evento climatico rilevante per sospendere la linea internet e i collegamenti tra i vari dispositivi telematici degli Uffici, segno evidente che l'impianto ripristinato dopo il trasloco del giugno 2025 dal Comune presenta problematiche che non sono risolvibili dai tecnici della Ditta appaltata dalla Scuola e si rimanda al Comune un controllo più approfondito della questione evidenziata.

Urge pertanto, un intervento tecnico da parte del Comune di Civitella San Paolo per gli adempimenti di sua competenza a riguardo, unitamente a tutti gli altri interventi più volte sollecitati al Comune da più di un anno a seguito del trasloco di sede effettuato nel mese di giugno 2025 . A tal proposito si allegano in ordine di invio le ultime note riassuntive su quanto ancora resta da ripristinare con urgenza a carico del Comune.

Si ricorda che gli Uffici di Dirigenza e Segreteria hanno lo scopo di espletare funzioni amministrative, comunicative e di supporto per tutti i plessi scolastici dell'istituto Comprensivo dislocati su più comuni del territorio e necessitano di essere messi a norma e in condizioni di decoro per il lavoro quotidiano del Dirigente Scolastico, del DSGA e di tutti gli operatori amministrativi dei vari settori dell'Ufficio.

Il 1 settembre 2026 inizierà il nuovo anno scolastico e i locali della Dirigenza e Segreteria riversano ancora in condizioni di precarietà non più accettabile sia per la messa a norma dell'impianto elettrico , della climatizzazione di alcune stanze e di necessaria separazione tra i vari comparti di lavoro tra i settori del servizio amministrativo e di dirigenza.

Si ricorda , inoltre , a Codesta Amministrazione Comunale di controllare i termini del rinnovo del contratto con la Ditta incaricata al controllo degli estintori al fine di non creare problemi alla sicurezza dei lavoratori di questo Ufficio e degli altri locali scolastici ubicati nel territorio comunale .

Si attende fiduciosi un tempestivo intervento pratico efficace ed efficiente da parte di Codesta Amministrazione Comunale per l'effettiva e reale soluzione ai problemi da sempre evidenziati dalla sottoscritta.

Distinti Saluti

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Loredana Cascelli